

ENZV ILS Z or LOC Z RWY 18 CAT II - SIGNIFICANT POINTS

Name	Latitude	Longitude
ERDUK	590540.08N	0053752.75E
GOGUT	590250.84N	0053019.33E
NEPMO	585805.18N	0053806.39E
RANAB	590128.73N	0053800.30E
ROXON	590258.15N	0054536.15E

CHANGES: NEW PAGE.